







LED STRIP PERFORMANCE RGBW







	EAN	I x w x h [mm]	V ₋₋₋	W	W/m	Im	Im/m	K	Ø (°C)	▽
LS PFM-1000/RGBW/827/5	4058075436145	5000x12x1.9	24V	98	18	6335	1180	RGB+2700K	-20...+55	120°
LS PFM-1000/RGBW/830/5	4058075436206	5000x12x1.9	24V	98	18	6360	1185	RGB+3000K	-20...+55	120°
LS PFM-1000/RGBW/840/5	4058075436282	5000x12x1.9	24V	98	18	6655	1235	RGB+4000K	-20...+55	120°
LS PFM-1000/RGBW/865/5	4058075436312	5000x12x1.9	24V	98	18	6665	1260	RGB+6500K	-20...+55	120°












Max. meters of LED STRIP at T _a =25°C ²					
Length of supply wire (0.5 mm ² wire cross-section) ¹⁾	0.5m	1m	3m	6m	10m
LS PFM-1000/RGBW/8XX/5	7.0m	6.2m	5.6m	4.8m	4.0m



2



3

B**C**

LED STRIP PERFORMANCE RGBW



D Achten Sie auf eine saubere glatte Montagefläche, die gewährleistet, dass die erlaubten Betriebstemperaturen nicht überschritten werden. Auf thermisch leitfähigem Untergrund montiertes Modul: Vor dem Anlöten Kabel und Lötpads vorverzinnen und für max. 3s bei 350°C löten; vor jeder weiteren Löting zuerst Lötselle komplett abkühlen lassen; Schal- oder Scherkräfte verhindern. Die Montage des Moduls erfolgt mittels des rückseitig angebrachten doppelseitigen Klebebandes. Achten Sie auf saubere Oberflächen, welche frei von Fett, Öl, Silikon und Schmutzpartikeln sein müssen. Beachten Sie die Hinweise von 3M bezüglich empfohlener Primer für verschiedene Oberflächen. Die Befestigungsmaterialien müssen in sich fest sein. Achten Sie auf die vollständige Entfernung des Schutzbandes. Bei Montage auf metallischen Flächen ist zur Vermeidung von Kurzschlüssen an der Stelle der Lötkontakte eine Isolation zwischen Montagefläche und Modul vorzusehen. Das Modul muss auf einer thermisch leitenden Fläche montiert werden, um sicherzustellen, dass Tc nicht überschritten wird. In eingebautem Zustand vor mechanischer und elektrostatischer Belastung schützen.

1) Länge der Versorgungsleitung (0,5 mm² Kabelquerschnitt)

2) Max. Meter LED-STRIP bei T_a=25°C

G Ensure that the mounting surface is clean and smooth. This guarantees that the allowed operating temperatures are not exceeded. Module mounted to a thermally conductive surface: Before soldering, tin-plate the cable and solder pads first and solder for max. 3s at 350°C; before every further soldering step, allow the solder point to completely cool down; prevent peeling or shearing forces. The module is mounted using the double-sided adhesion tape on the reverse. Ensure the surfaces are clean and free of grease, oil, silicone and dirt particles. Please observe the information from 3M about the recommended primers for various surfaces. The attachment materials themselves must be firm. Ensure the protective tape is completely removed. If mounted to metallic surfaces, apply insulation between the mounting surface and the module to prevent short-circuits at the solder contact points. The module needs to be mounted to a thermally conductive surface to ensure that Tc is not exceeded. Protect against mechanical and electrostatic loads when mounted.

1) Length of supply wire (0,5 mm² wire cross -section)

2) Max. meters of LED STRIP bei T_a=25°C

F Assurez-vous d'avoir une surface de montage lisse et propre qui garantit que les températures d'exploitation autorisées ne sont pas dépassées. En cas de module monté sur un fond thermique conductible : avant de souder les câbles et les coussinets de soudure, exécuter un préétamage et souder au maximum 3s à 350°C ; avant tout autre brasure, laisser refroidir complètement d'abord le point de soudure ; empêcher l'apparition de forces de traction et de cisaillement. Le montage du module se fait à l'aide du ruban adhésif double face appliquée sur la face arrière. N'oubliez pas que les surfaces doivent être propres, sans graisse, huile, silicones et particules de poussière. Veuillez observer les indications de 3M concernant la sous-couche primaire recommandée pour différentes surfaces. Les matériaux de fixation doivent être eux-mêmes solidement fixés. Respectez la distance d'écartement de la bande de protection. En cas de montage sur des surfaces métalliques, il faut prévoir une isolation pour éviter les courts-circuits à l'endroit des contacts de soudage entre la surface de montage et le module. Le module doit être monté sur une surface transmettant la chaleur afin de s'assurer que Tc n'est pas dépassé. Une fois installé, protéger de la charge mécanique et électrostatique.

1) Longueur du câble d'alimentation (section de fil 0,5 mm²)

2) Long. max. du LED STRIP en mètres à T_a=25°C

C Accertarsi che la superficie di montaggio sia pulita e liscia per garantire che non vengano superate le temperature di esercizio ammesse. Modulo montato su fondo termoconduttivo: prima di saldare, prestargne cavi e piazzole e saldare al massimo per 3s a 350°C; prima di ogni ulteriore saldatura, lasciare raffreddare completamente il giunto saldato; evitare forze desquamanti o di taglio. Il montaggio del modulo si effettua mediante il nastro biadesivo applicato sulla parte posteriore. Accertarsi che le superfici siano pulite e prive di grassi, olio, siliconi e particelle di sporco. Osservare le avvertenze di 3M relativamente alla prima strata di colla per diverse superfici. I materiali di fissaggio devono essere intrinsecamente resistenti. Avere cura di rimuovere completamente il nastro protettivo. In caso di montaggio su superfici metalliche, al fine di evitare cortocircuiti nella zona dei contatti di saldatura, occorre prevedere un isolamento fra superficie di montaggio e modulo. Il modulo deve essere montato su di una superficie termoconduttrice per garantire che non venga superata Tc. Una volta installato, proteggere il prodotto dalle sollecitazioni meccaniche ed elettrostatiche.

1) Lunghezza del cavo di alimentazione (sezione trasversale del cavo 0,5 mm²)

2) Metri max. della STRISCIA LED a T_a=25°C

E Procure una superficie di montaggio limpia y llana que garante que las temperaturas de funcionamiento permitidas no sean superadas. Módulo montado sobre una base conductora térmica: antes de soldar, pre-estarfar cable y puntos de soldadura y soldar durante máx. 3s a 350°C; prima de volver a soldar, dejar enfriar completamente el punto de soldadura primero; evite aplicar fuerzas de arranque o en tijera. El montaje del módulo se realiza mediante la cinta adhesiva bilateral colocada posteriormente. Procure que las superficies estén limpias y libres de grasa, aceite, silicona y partículas de suciedad. Respete las instrucciones de 3M en relación con los Primer recomendados para distintas superficies. Los materiales de fijación deben estar bien fijados. Tenga en cuenta que hay que retirar completamente la cinta protectora. En caso de montaje sobre superficies metálicas, para evitar cortocircuitos en el punto de los contactos de soldadura, hay que prever un aislamiento entre la superficie de montaje y el módulo. El módulo debe estar montado en una superficie conductora térmica para garantizar que no se supere Tc. Una vez montado, proteger el producto de las solicitudes mecánicas y electrostáticas.

1) Longitud del cable de alimentación (0,5 mm² de diámetro en corte transversal)

2) Metros máximos de tiras de luz LED a T_a=25°C

6

#22905

black

score dimension 148 x 210 mm



D Assegure uma superfície de montagem limpa e lisa, que garanta que as temperaturas de serviço permitidas não sejam transgredidas. Módulo montado sobre uma base com condutividade térmica: antes de proceder à soldadura, pre-estarfar o cabo e as almofadas de solda, e soldar no máx. durante 3 seg. a 350°C; antes de cada outra soldadura deixar arrefecer primeiro o ponto de soldadura na totalidade; impedir forças de descolagem ou de cisalhamento. A montagem do módulo realiza-se com a fita adesiva de dupla face que se encontra na verso. Assegurar superfícies limpas, sem gordura, óleo, silicone nem partículas de sujidade. Observar as indicações da 3M relativamente ao primário recomendado para diferentes superfícies. Os materiais de fixação têm de estar bem fixados entre si. Certifique-se de que a fita de proteção é completamente removida. Nas montagens sobre bases metálicas é necessário prever um isolamento entre a superfície de montagem e o módulo, para evitar curto-circuitos no local dos contactos de soldadura. O módulo tem de ser montado sobre uma base com condutividade térmica, para assegurar que a Tc não é transgredida. Em estando montado, assegurar a proteção contra cargas mecânicas e eletrostáticas.

1) Comprimento do cabo de alimentação (seção transversal do cabo de 0,5 mm²)

2) Max. metros de FITA DE LED a T_a=25°C

G Sørg for montering på en ren og glatt overflate, som sikrer at tillatte driftstemperaturer ikke overskrives. Hvis modulen monteres på termisk ledende materiale: forsikr kabbel og loddepads for loddening og arbejd maks. 3 sek. ved 350 grader; la kjøles helt før hver ny omgang. Unngå spalter og skjæreraft. Modullen monteres med det dobbeltsidige limbåndet på baksiden. Vær nøyde med at overflatene er ren og frie for fett, olje, silikon og partikler. Folg 3Ms anbefalinger for primære til forskjellige overflater. Festemateriene må være godt holdt sammen. Se at den opprinnelige beskyttelsesbåndet er fjernet. Ettersom det ikke er isolasjon mellom montasjeflate og modulen, må man føre et isolering i området ved kontaktene. Modulen må monteres på en termisk ledende flate. Når den er montert må modulen beskyttes mot mekanisk og elektrostatiske belastning.

1) Forsyningslednings lengde (lednings tverrsnitt 0,5 mm²)

2) Maks. antall meter LED-STRİPE vid T_a=25 °C

H Sørg for montering på en ren og glatt overflate, der garanterer, at de tillatte driftstemperaturer ikke overskrides. På termisk ledende underlag monter modul: Inden ledninger og loddepads loddes skal sås disse for fortinnes og loddes i max. 3 sek ved 350 °C; lad loddestedet kole fuldstændigt af inden næste lodning; ungdå trek- eller forvirrende skjærkrafter. Modulet monteres vha. den på bagsiden anbragte dobbeltklæbende tape. Sørg for rene overflater, der skal være fri for fedt, olie, silikon og snavsmaterier. Vær opmærksom på henvisningerne fra 3M vedrørende anbefalet primer til forskellige overflater. Fastgørelsesmateriene skal have den formidne styrke. Sørg for, at beskyttelsesbåndet bliver fjernet helt. Ved montering på metalliske flader skal man for at ungdå kortslutning anbringe en isolering mellom montasjefloden og modulen, der hvor loddekontakterne er placeret. Modulet skal monteres på en termisk ledende flade for at sikre, at Tc ikke overskrides. Skal i montert tilstand beskyttes mod mekaniske og elektrostatiske belastning.

1) Forsyningslednings længde (0,5 mm² lednings tværsnit)

2) Maks. antal meter LED-STRİMMEL vid T_a=25 °C

I Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRİMMEL vid T_a=25 °C

J Prosočte η επιφάνεια να είναι καθαρή και λεία και να εξασφαλίζεται να γίνεται υπέρβαση των επιτρεπόμενων θερμοκρασιών εργασίας. Στοχεύτε στην συγκόλληση να γίνεται επιτακτικότερη από την παραπομπή αφότου το οποίο ουσιαστικά θα κραυγάζει πάλιν. Η παραπομπή γίνεται με τη βοήθεια της διπλής αυτοκόλλησης ταυτίσης στην οποίαν. Προσέρχεται οι επιφάνειες να είναι καθαρές και ελεύθερες από λίπη, λάδια, οιλικά και ρυπούνια σωματιδίων. Ακολουθείται η απομόνωση των επιφάνειών σας από την οποίαν. Τα χιλικά στερεώσεις πρέπει να είναι προστατευτικά επιφάνειες. Τα χιλικά στερεώσεις πρέπει να είναι καθαρά και λεία και να εξασφαλίζεται η επιφάνεια της παραπομπής να είναι καθαρή και λεία.

1) Μήκος σύρματου (διάμετρος καλώδιου 0,5 mm²)

2) Μέγιστη απόσταση σε μέτρα ΛΟΡΙΑΣ LED σε θερμοκρασία T_a=25°C

K Επιφάνεια που πρέπει να είναι καθαρή και λεία και να εξασφαλίζεται να γίνεται υπέρβαση των επιτρεπόμενων θερμοκρασιών εργασίας. Στοχεύτε στην συγκόλληση να γίνεται επιτακτικότερη από την παραπομπή αφότου το οποίο ουσιαστικά θα κραυγάζει πάλιν. Η παραπομπή γίνεται με τη βοήθεια της διπλής αυτοκόλλησης ταυτίσης. Τα χιλικά στερεώσεις πρέπει να είναι προστατευτικά επιφάνειες. Τα χιλικά στερεώσεις πρέπει να είναι καθαρά και λεία και να εξασφαλίζεται η επιφάνεια της παραπομπής να είναι καθαρή και λεία.

1) Μήκος σύρματου (διάμετρος καλώδιου 0,5 mm²)

2) Μέγιστη απόσταση σε μέτρα LED STRIP vid T_a=25 °C

L Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

M Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

N Sørg for montering på en ren og glatt overflate, som sikrer at tillatte driftstemperaturer ikke overskrives. Hvis modulen monteres på termisk ledende materiale: forsikr kabbel og loddepads for loddening og arbejd maks. 3 sek. ved 350 grader; la kjøles helt før hver ny omgang. Unngå spalter og skjæreraft. Modullen monteres med det dobbeltsidige limbåndet på baksiden. Vær nøyde med at overflatene er ren og frie for fett, olje, silikon og partikler. Folg 3Ms anbefalinger for primære til forskjellige overflater. Festemateriene må være godt holdt sammen. Se at den opprinnelige beskyttelsesbåndet er fjernet. Ettersom det ikke er isolasjon mellom montasjefloden og modulen, må man føre en isolering i området ved kontaktene. Modulet skal monteres på en termisk ledende flate for å sikre, at Tc ikke overskrides. Skal i montert tilstand beskyttes mot mekaniske og elektrostatiske belastning.

1) Forsyningslednings længde (lednings tverrsnitt 0,5 mm²)

2) Maks. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

O Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

P Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

Q Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

R Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

S Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

T Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

U Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

V Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

W Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

X Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

Y Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

Z Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

A Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

B Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

C Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

D Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

E Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

F Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

G Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

H Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

I Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

J Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

K Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

L Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

M Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

N Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

O Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tverrsnitt)

2) Max. antal meter LED-STRIP vid T_a=25 °C

P Dølg prøveledningens længde (0,5 mm² lednings tver

(6) Aveți în vedere o suprafață de montare netedă, curată, care asigură că nu vor fi depășite temperaturile de operare admise. Modul montat pe o suprafață suport conductibilă termic: înainte de lipire precoșitorii cablurile și pad-unii de lipit și lipiti pentru max. 3 sec. la 350°C, înaintea de orice altă lipire lăsați mai întâi să se răcească complet locul de lipire; evitați forțele de forcare sau de coje. Montarea modulului se realizează cu ajutorul benzii cu două părți adhezive, fixată pe spate. Aveți în vedere o suprafață curată, care trebuie să fie lipsită de grăsimi, ulei, silicon și particule de impurități. Respectați indicațiile de la 3M referitoare la stratul-suport recomandat pentru diferența suprafetei. Materialele de fixare trebuie să prezinte o structură internă compactă. Aveți în vedere o îndepărtare completă a benzii de protecție. La montarea pe suprafețe metalice trebuie prevăzută o izolație între suprafața de montare și modul pentru evitarea scurtcircuitelor la locul contactelor de lipire. Modulul trebuie montat pe o suprafață conductibilă termic, pentru a asigura că temperatura T_C a aparatului nu este depășita. Protejați modulul în stare încorporată contra sarcinilor mecanice și electrostatică.

- 1) Luminjere cablului alimentare (cablu cu secțiune transversală de 0,5 mm²)
- 2) Luminje maximă metri BANDĂ LED cu $T_{S5}=25^{\circ}\text{C}$

 Обрнете внимание монтажната повърхност да е чиста и гладка – така ще бъде гарантирано, че допустимите работни температури на модула ще бъдат надвишени. Монтиращ се върху термично проводима основа модул, преди запояването калайлайде представирателно кабела и платката и запоявайте за максимум 3 секунди при 350°C; преди всяко следващо запояване първо изчакайте мястото на слойката да се охлади напълно; предотвратете евентуални или на люление и срязване. Монтажът на модула се извършва с помощта на поставената на обратната страна двустранна залепвателна лента. Обрнете внимание повърхностите да бъдат чисти, тост по тях да няма машинни, масло, силикон и мърсъни частици. Следвайте указанията на 3M относно пропорциите grundovi бои за различни повърхности. Закрепвателни материали трябва да бъдат сами по себе си здрави. Махнете напълно предизвестната лента. При монтаж върху метални повърхности с цели излагане на късо съединение на мястото на контакта при запояване е предвидена изолация между монтажната повърхност и модула. Модулът трябва да се монтира върху термично проводима основа, за да стигне, че Тс няма да бъде надвишена. В монтирано състояние пазете от механично и електростатично натоваряване.

1) Дължина на захранващия кабел (сечение на проводника $0,5 \text{ mm}^2$)
 2) Макс. дължина в метри на светодиодната лента при $T_a=25^\circ\text{C}$

85) Montaaži pind peab olema puhas ja tasane, perutature ei ületata. Soojust juhitaval aluspinnal ei saa olla kõrgeimist ja jootmispiisust ei vennatud ülejääv jootus joosta; enne igas edasist jootmist kõigepäeval lasta; vältida lõike- ja pöökpidu. Moodulit montaaži puhul peab kleeplinnidi abil. Peapinnad peavad olema läbipaistvad. Pidage silmas 3M juhiiseid erinevateks kruundita kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema läbipaistvad, et kaitseks oleks täielikult eemaldatud. Lühiste välimiseks joontiskontaktide jaures ette tuleb kinnitada kõik moodulid. Välimiseks on vahelduvat duli vahel isolatsioon. Moodulit tuleb monterida siin ja Tc ei ületata. Ühendatud oleks kaitsita mehaaniliseks eest.

- 1) Toiteraadi plikkus (traadi ristiõig 0,5 mm²)
- 2) ED riba piklaus maks meetrit $T_a=25^\circ\text{C}$ juures

(LT) Atkreipkite dėmesį, kad montavimo paviršiu

nebūt viršyta leistino eksploatavimo temperatūra. Ant šilumai pagrindinės sumontuotos modulių prieš pradėjimą liutoti, iš pradžiai kabelių ir lituoklio antgalij padenkite alavu ir maks. 3 sek. litukito nustatė 350 °C, prieš kiekvieną kita litavimo leiskeite iki galo atvesti litavimo vietai; stenkites išvengti nuplēsimo arba žerpausios jėgos. Modulis montuojamas naudojant galę pritrinintą dvipusį alypinį, silikonių ar purvo dalelių. Atkreipkite dėmesį, kad paviršius būtų švarus, ant jų nebūtų teptapliai, silikonių ir purvo daleliai. Atkreipkite dėmesį į 3.6 rekomenduojamus vairiavimui pirmuojuose dengiamuosiuose slusknuose. Tvirtinamosios medžiagos turi būti tvirtos. Stebėkite, kad apsauginė juosta būtų tinkamai atstumu. Montuojant ant metalinių paviršių, litavimo kontaktyje reikia numatyti izoliaciją tarp montavimo paviršių ir modulio, kad būtų galima išvengti trumpojo jungimo. Modulij reikliai montuoti ant šilumai laidaus paviršių, kai būtų galima užtinkrinti, jog nebūt viršyta „ 1°C “. Jmontojant modulį reikia apsaugoti nuo mechaninės ir elektrostatinės apkrovos.

1) Tiektimo laido ilgis (0,5 mm² vielos skerspjūvio dalis)

2) Didžiausias ŠVIESOS DIODŲ JUOSTOS ilgis metrais, kai $T_a = 25^{\circ}\text{C}$

(V) Rūpejieties, lai montāžas virsmu būtu tīra un lodišņa, kas nodrošina, ka netiek pārsniegti pieļaujamā ekspluatācijas temperatūra. Uz termiski vadītspējīgas pamatnes uzstādītā modulīs: pirms kabeļa un lodišņas vietas lodesāšanas veicīt to atlošanu, un lodesānu veiciet mazāk. 3 s ar 350°C temperatūru; pirms nāk lodesāšanas laujiet lodesāšanas vietai vispirms pilnībā atlīdzīt, norēvēt lobišanas vai ciršņas spēku. Montāža lodesāšanas laikā ir vajadzīgs līmenis palīdzību. Nodrošiniet, lai virsmas būtu tiras, un uz tām nebūtu tauku, eļjas, silikonka un neftrumu daļajas. Levojerot norādījumus 3MT, attiecība uz dažādām virsmām ieteicamo plāmeru. Stiprinājuma materiālam jābūt ciešiem. Pārbaudiet, vai aizsargājošā lente ir pilnībā nonemta. Lai, uzstādot uz metālisķām virsmām, izvairītos no issavienojumiem, lodeito kontaktu vietā jāparezdz izolāciju stārīgās virsmas un moduli. Lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegti T_c , moduli jāuzstāda uz termiski vadāšo virsmas. Uzstādītā stāvoklī aizsargājet pret mēhanisku un elektrostatisku slodzi.

1) Gaismas diožu vada garums (vada šķērsgriezuma laukums $0,5 \text{ mm}^2$)
2) Māla īstā GAISMAS DIOŽU (LED) LENTES

2) Maksimālais GAISMAS DIOZU (LED) LENTES garums metros, ja gaisa temperatūra $T_c=25^{\circ}\text{C}$:

G9B Paziti na čistu i glatku montažnu površinu, koja omogućava, da se ne prekraće dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi, pre lemljenja prethodno kalajisati kabel i trake za lemljenje i lemiti maki. 3 s na 350°C; pre svakog daljeg lemljenja najpre ostaviti da se lemmo mesto sasvim ohladi; sprečiti sile odvajanja ili posmješne sile. Montaža modula se vrši pomoću dovrstane lepljive trake smještene na poliedri. Paziti na čiste površine, koje moraju da budu bez masti, ulja, silikona i čestica prijevljštine. Pridržavajte se uputstva firme 3M u vezi sa preporučenom farbom za grundiranje (primer) za različite površine. Materijali za pričvršćenje moraju da budu crvsti. Paziti na potpuno odstranjenje zaštine trake. Kod montaže na metalnu površinu se radi izbegavanja kratkih spojeva na mestu lemnih kontaktata mora predviđati izolacija između montažne površine i modula. Modul mora da bude montiran na termički provodljivoj površini, ali bude obvezan da se ne prekorači Te. U ugradenom stanju, zaštititi od mehaničkog i elektrostatičkog opterećenja.

1) Dužina žice za snabdevanje (presek žice $0,5 \text{ mm}^2$)
 2) Maks. broj metara LED STBIP trake na $T = 25^\circ\text{C}$

2) Maks. broj metara LED STRIP trake na $T_a = 25^\circ C$

Слідкуйте за тим, що монтажна поверхня була чистою і рівною, щоб запобігти перевищенню дозволених робочих температур. Модуль, змонтований на теплопровідній підложці: перед пайкою кабелів і контактну площину необхідно обрудити, а потім сплати на протязі макс. 3 срінків при температурі 350 ° С; перед кожною наступною пайкою місце пайки має повністю охолодити; не допускати зису на зризування та зсути. Монтаж проводиться за допомогою двосторонньої клейкої стрічки, намедні зі зворотного боку. Слідкуйте за тим, щоб поверхні були чистими, без мастила, жиру, силікону і забруднень. Дотримуйтесь вказівок компанії 3M щодо рекомендованих праймерів для різних поверхонь. Монтажний матеріал повинен бути стабільним. Слідкуйте за тим, що захисну стрічку було повністю відalenо. Під час монтажу на металевих поверхнях, щоб уникнути коротких замикань в місцях пайки, необхідно передбачити ізоляцію між монтажною поверхнею і модулем. Модуль монтується на теплопровідній поверхні, щоб запобігти перевищенню робочої температури. Змонтований

1) Довжина пруту живлення (перетин дроту $0,5 \text{ мм}^2$)

2) Макс. метраж світлодіодної стрічки за $T_c = 25^\circ\text{C}$

туралын шамадан аспасуна кепкіл болады. Жылу еткізгіш бетке орнатылған модуль: дәнекерлемес бүрын, алдынан кабель мен лампедеңде қалай жағын алының да, сонын 350°C температурасын 3 секунда дейін түзгілдірілген; алдынан кабель мен лампа оныңдағы кабелдерге жалғасып жердін толық сұзығынан қорғауды. Күшлең кырын немесе жылжтып алмастырь. Бұл модуль екі жағы жабықсак, таспасын кемегімен орнатылады. Дәнекерленетін бет кірден, майдан, силиконан және көр-көкшілдан таза болуы керек. Ер түрлі беттерге үсыныланған праймерлер туралы ЗМ берген мемлекеттік оқынчы. Бекіту материалдарының ездері мынты болуы керек. Корғанда таспасы толық, алып тастаңы. Егер метал беттерге орнатылса, орнату беті мен модуль арасына дәнекерленген жерден күкшаша тұйықтаудың алдын алаңын оқшашауын салыңы. Қызы шамадан аспас үшін модульді жылу еткізгіш бетке орнату керек. Орнатқан кезде механикалық және электротехникалық асерден қорғаныс.

1) Куат сымының ұзындығы ($0,5 \text{ мм}^2$ сымның көлденең қимасы)

2) 25°С-тағы ЖШД ЖОЛАҒЫНЫҢ макс. ұзындығы



C10449058

G1109557



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com