
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
 ASSEMBLY INSTRUCTION

421.8141612


ADAPTADOR EUROCONONE TUBERÍA PEX Y PERT – EUROCONONE ADAPTER PEX AND PERT PIPE

ES

1. Corte el tubo (A) con un cortatubos para conseguir un acoplamiento rápido y perfecto.
2. Comprobar que la parte interior del tubo sea perfectamente cilíndrica.
3. Deslice la rosca (B) y el collarín (C) en el tubo.
4. Introduzca el inserto de refuerzo (D) en el tubo.
5. Enrosque la tapa (B) en las rosca (E) hasta que esté completamente apretada. Parte de la rosca puede permanecer parcialmente visible.
Par de apriete recomendado 30-40Nm

EN

1. Cut the pipe (A) using a pipe-cutter and remove the burrs from the border of the pipe.
2. Make sure the the inside part of the tube is perfectly cylindrical.
3. Slide the cap (B) and the split ring (C) on the pipe.
4. Insert the reinforcing insert (D) in the pipe.
5. Screw the cap (B) at thread (E) to fully tighten. The thread may remain partially visible.
Recommended tightening torque 30-40Nm.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
 ASSEMBLY INSTRUCTION

421.8141612


ADAPTADOR EUROCONONE TUBERÍA PEX Y PERT – EUROCONONE ADAPTER PEX AND PERT PIPE

ES

1. Corte el tubo (A) con un cortatubos para conseguir un acoplamiento rápido y perfecto.
2. Comprobar que la parte interior del tubo sea perfectamente cilíndrica.
3. Deslice la rosca (B) y el collarín (C) en el tubo.
4. Introduzca el inserto de refuerzo (D) en el tubo.
5. Enrosque la tapa (B) en las rosca (E) hasta que esté completamente apretada. Parte de la rosca puede permanecer parcialmente visible.
Par de apriete recomendado 30-40Nm

EN

1. Cut the pipe (A) using a pipe-cutter and remove the burrs from the border of the pipe.
2. Make sure the the inside part of the tube is perfectly cylindrical.
3. Slide the cap (B) and the split ring (C) on the pipe.
4. Insert the reinforcing insert (D) in the pipe.
5. Screw the cap (B) at thread (E) to fully tighten. The thread may remain partially visible.
Recommended tightening torque 30-40Nm.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
 ASSEMBLY INSTRUCTION

421.8141612


ADAPTADOR EUROCONONE TUBERÍA PEX Y PERT – EUROCONONE ADAPTER PEX AND PERT PIPE

ES

1. Corte el tubo (A) con un cortatubos para conseguir un acoplamiento rápido y perfecto.
2. Comprobar que la parte interior del tubo sea perfectamente cilíndrica.
3. Deslice la rosca (B) y el collarín (C) en el tubo.
4. Introduzca el inserto de refuerzo (D) en el tubo.
5. Enrosque la tapa (B) en las rosca (E) hasta que esté completamente apretada. Parte de la rosca puede permanecer parcialmente visible.
Par de apriete recomendado 30-40Nm

EN

1. Cut the pipe (A) using a pipe-cutter and remove the burrs from the border of the pipe.
2. Make sure the the inside part of the tube is perfectly cylindrical.
3. Slide the cap (B) and the split ring (C) on the pipe.
4. Insert the reinforcing insert (D) in the pipe.
5. Screw the cap (B) at thread (E) to fully tighten. The thread may remain partially visible.
Recommended tightening torque 30-40Nm.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
 ASSEMBLY INSTRUCTION

421.8141612

ADAPTADOR EUROCONONE TUBERÍA PEX Y PERT – EUROCONONE ADAPTER PEX AND PERT PIPE

ES

1. Corte el tubo (A) con un cortatubos para conseguir un acoplamiento rápido y perfecto.
2. Comprobar que la parte interior del tubo sea perfectamente cilíndrica.
3. Deslice la rosca (B) y el collarín (C) en el tubo.
4. Introduzca el inserto de refuerzo (D) en el tubo.
5. Enrosque la tapa (B) en las rosca (E) hasta que esté completamente apretada. Parte de la rosca puede permanecer parcialmente visible.
Par de apriete recomendado 30-40Nm

EN

1. Cut the pipe (A) using a pipe-cutter and remove the burrs from the border of the pipe.
2. Make sure the the inside part of the tube is perfectly cylindrical.
3. Slide the cap (B) and the split ring (C) on the pipe.
4. Insert the reinforcing insert (D) in the pipe.
5. Screw the cap (B) at thread (E) to fully tighten. The thread may remain partially visible.
Recommended tightening torque 30-40Nm.