
Serie 47 CVX

GW 44 700


Montaggio supporti ripartitore
Distribution frame supports assembly

Montaggio su guida
Mechanical block on guide


1



2a



2b




Cablaggio - Nota: non utilizzare capicorda ad ATTACCO CONTENUTO da 50 - 70 mm².
Wire assembling - Note: do not use lugs with 50-70 mm² PALM WIDTH.

N.B.:
- **Alimentazione con capicorda: collegarsi all'estremità della barra.**
  Current feed with cable lug: connect to the end of the bar.
- **Alimentazione con bandella: nessuna prescrizione della posizione.**
  Current feed with flexible insulated copper bar: no prescription.
- **All'atto del cablaggio verificare che la distanza in aria tra le parti attive delle fasi non sia inferiore a 8 mm.**
  When wiring, ensure that the shortest distance between the two active parts of the phases is less than 8 mm.


Perni per coperchio
Pin for cover

3




Montaggio coperchio
Cover assembling

4




Posizione delle barre
Bars position

5



Interasse supporti
Supports gauge

6



GEWISS *SPA - PRODUZIONE MATERIALE ELETTRICO*
I - 24069 Cenate Sotto - Via A. Volta, 1 (Bergamo) - Italia - Telefax +39 035 945222 - Telefono +39 035 946111
E-mail: gewiss@gewiss.com - http://www.gewiss.com

SAT

+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
da lunedì a venerdì

+39 035 946 260
24 ore al giorno

SAT on line
gewiss@gewiss.com

COD. 7.57.2.668.7

ULTIMA REVISIONE 07/2003