

J PVA03








BENITO


[cm]


v011
29.06.2020
A.H.

















[cm]



R150
150
R150
100
R100
150
200
R100
R150
150
R150
630
R150
150
R150
R150
150
523


[cm]



68
68
83
68
E
F
A
B
15
68
K
H
G
D
C
68
75
J
I
40



48h



A.
B.
C.
40
20
30
min 20
R10
45°


SB
0,00


SD
0,00


SD
Ø10
M10x120 x46
NOT
INCLUDED




16
5
16


x2
2,5h
48h
SB
x13
>0,06m³
SD
x13
>0,02m³

[cm]



0164A
x1



0164B
x1



0164C
x1



0164D
x1



0164E
x1



0164F
x1



0164G
x1



0164H
x1



0164I
x1




0164J
x1




0164K
x1




012101
x3




012100
x1




011225
x2




011159
x1



011231
x1




011121
x1



011123
x1



011125
x1



011124
x1



011157
x1




011139
x2




011130
x2



011132
x8



011143
x2




011119
x2

994146
x1



994121
x1





011127
x1


ST/INOX			PLYWOOD	
4x	E1		5x	CE1
1x	E17		1x	CE3
1x	E27		3x	CE4
1x	E34***		1x	CE6
	E37**		1x	CE11
			1x	CE27
			1x	PS8
			1x	PS9
			2x	PS11
			1x	CE111
			1x	PS19 (S1)
			1x	PS41 (S1)

SD	SD	SB
		
b231 x11	b219-2 x2	P78 x2


**SD
***SB, SD









[cm]




1x CE6



1x CE27




1x CE11




5x CE1

1x CE4

[cm]





1x CE4




1x CE4

[cm]









1x PS19
S1


1x PS41
S6

[cm]




1x E 17






[cm]


①




②




1x CE3



1x CE111



[cm]



[cm]