



\* Destornillador recomendado: aislado, para tornillo de ranura recta.  
Dimensiones de la cuchilla: 0.6 x 3.5 x 100 mm. Par de apriete máx.: 0.5 Nm.



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Para asegurar el cumplimiento de la REBT se deben instalar los productos según las presentes instrucciones. MMCONNECTA no se responsabilizará en caso que estas condiciones no sean aceptadas.

Instrucciones de montaje

CARGADOR UNIVERSAL  
RETRACTIL



Camino de Torrejón, 14 · 28864 Ajalvir - Madrid  
T +34 91 887 40 87 - F +34 91 884 35 80  
info@mmconecta.com - www.mmconecta.com




# CARGADOR UNIVERSAL RETRACTIL

1. Localizar hueco 45x45mm para insertar el dispositivo.



2. Conectar con el destornillador\* los cables L (rojo/marrón) y N (azul) al nuevo dispositivo. Aísle el hilo de tierra (amarillo/verde) y asegúrese de que no esté en contacto con ninguna parte metálica.



3. Una vez fijados los cables al dispositivo, lo fijaremos a la caja / regleta.

