




Planta
E 1-100




Sección A - A'
E 1-4



Alzado
E 1-75



Detalle A
E 1-1



Detalle B
E 1-2



- NOTAS:
- Cotas en mm.
 - Tratamiento de juntas y sellado de cabeza de los tornillos con pasta PR 2 en todas las capas de placas.
 - Placas Placofflam 15 situadas en paralelo a los F-530.
 - Las juntas entre capas de placas deben quedar contrapeadas.

Placo
SAINT-GOBAIN

Pº de la Castellana nº 77 - 28046 - MADRID

Denominación
Franja Horizontal de encuentro medianería - cubierta EI 60

Franja de encuentro medianería - cubierta según artículo 5.4 del Real Decreto 2267/2004 "Reglamento de seguridad contraincendios de los establecimientos industriales"		
Dibujado	ANTON, DAVID	
Revisado	CALVO, ALBERTO	
Fecha	Escalas	Nº. Plano
Junio 2010	---	01