

RevNo	Revision note	Date	Signature


CUBIERTA CON FORJADO INCLINADO. NO VENTILADA. CAPA DE PROTECCIÓN DE PIZARRA.






FALDÓN

1 - CLAVO, TACO DE EXPANSIÓN CON COLLARÍN.
2 - SOPORTE RESISTENTE (FORJADO O LOSA).
3 - BARRERA DE VAPOR.
4 - LANA MINERAL ISOVER.
5 - CERRAMIENTO DE OBRA.
6 - CANALÓN DE CHAPA CIRCULAR VISTO.
7 - GOTERÓN DE PESTAÑA EN TODA LA LÍNEA DEL ALERO.
8 - PIZARRA DE ALERO.
9 - LISTÓN HORMIGONADO PARA FIJAR EL SOPORTE DEL GOTERÓN (RASTREL DE MADERA COLOCADO EN LA LÍNEA PARALELA AL ALERO).
10 - PUNTA REDONDA DE CABEZA PLANA.
11 - HOJAS DE METAL EXPANDIDO TIPO ESPINA DE PEZ "NERVOMETAL".
12 - ARANDELA DE AVELLANADA.
13 - MORTERO DE CEMENTO.
14 - LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN.
15 - TORNILLO DE RESBALÓN O PERNIO.
16 - GANCHO DE PUNTA DE ACERO INOXIDABLE.
17 - PIZARRAS RECTANGULARES FIJADAS MEDIANTE GANCHOS DE PUNTA DE ACERO INOXIDABLE.
18 - ABRAZADERAS O GANCHOS SOPORTE DEL CANAL.
19 - REMATE DE CHAPA.



CUMBRERA



ALERO

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference
Designed by A.P.P.		Checked by N.B.P. y F.P.H.	Approved by – date DTC – 09/05/11	Filename CEC C9.1-4 pizarra	Date 02/05/11
SG Isover				Cub incl pizarra	
				1	Edition 1