




Planta
E 1-100




Sección A - A'
E 1-4



Alzado
E 1-75



Detalle A
E 1-1



Detalle B
E 1-2

NOTAS:

- Cotas en mm.
- Tratamiento de juntas y sellado de cabeza de los tornillos.
- Placas de inoxidable gunitadas con mortero Igniver en paralelo a los F-530.
- El gunitado deberá allanarse.

	Príncipe de Vergara nº 132 - 28002 - MADRID		Franja de encuentro medianería - cubierta según artículo 5.4 del Real Decreto 2267/2004 "Reglamento de seguridad contraincendios de los establecimientos industriales"	
	Denominación	Franja Horizontal de encuentro medianería - cubierta EI 60		
Dibujado	GONZÁLEZ, ALBERTO			
Revisado	ANTON, DAVID			
Fecha	Marzo 2017			
	Escalas	---		Nº. Plano 01