



Ensayos acústicos realizados en laboratorio con rozas



Expediente número: 07/32301956

Página número: 9




Figura 2 Sección de la pared construida en el laboratorio



Expediente número: 07/32301956

Página número: 8




Fotografía 4 Roza realizada en la pared



Expediente número: 07/32301956

Página número: 10

6.- RESULTADOS



Fotografías 5 y 6 Enyesado de la partición construida en el marco portamuestras

La muestra tiene una masa superficial estimada de 155 Kg/m².

En la siguiente figura se muestra una sección del montaje realizado en la sala de transmisión.

Los resultados se refieren exclusivamente a las mediciones realizadas con la muestra, producto o material entregado a Applus+CTC el día señalado y ensayado en las condiciones indicadas en este documento.




Ensayos acústicos realizados en laboratorio con rozas

Expediente número: 07/32304489

Página número: 11

6.- RESULTADOS



Los resultados se refieren exclusivamente a las mediciones realizadas con la muestra, producto o material entregado a Applus+CTC el día señalado y ensayado en las condiciones indicadas en este documento.